

Nasz znak: WKI.GK.0003.17.2023.EL

Dobra, dnia 12.06.2023 r.

Dotyczy: *Braku możliwości przejścia pieszych ulicą Zeusa w Mierzynie po opadach deszczu.*

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 25 maja 2023 r. przekazaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Dobra w dniu 30 maja 2023 r. z prośbą o informację jakie działania interwencyjne zamierza podjąć Urząd Gminy W Dobrej, aby rozwiązać problem zgłoszony ww. interpelacji oraz na kiedy planowane jest rozwiązanie docelowe polegające na budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Zeusa, przedstawiam poniżej stanowisko w tej sprawie.

Gmina Dobra podjęła działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków spływu wód, mianowicie rozpatrywana jest możliwość ułożenia odcinka kanału deszczowego odwadniającego ulicę Zeusa na odcinku od ul. Na Olimpie do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ulicy Osiedle Pod Lipami. Planowana instalacja ma służyć odbiorowi wód z pasa drogowego i planowana jest do realizacji wraz z realizacją nowego chodnika na przedmiotowym odcinku. Obecnie Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie dla budowy chodnika w ciągu ulicy Zeusa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W przypadku uzyskania dofinansowania, wszczęta zostanie procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy ww. robót i rozpoczęte zostaną prace budowlane.

W sprawie ulicy Wenus wszczęte zostały prace związane ze zmianą planu miejscowego, co jest niezbędne dla możliwości zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę dla odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wenus. Przypomnę, że w bieżącym roku zakończone zostało zadanie związane z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Zeusa, Wenus, Seleny i Orfeusza. Całkowity koszt zadania wyniósł **451 680,23 zł brutto- I etap; 2 188 150,79 zł brutto – II etap.**

W zakresie działań dotyczących skrzyżowania ul. Zeusa i na Olimpie informuje, iż Wydział Ochrony Środowiska wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o przeprowadzenie kontroli układu drenarskiego. Przedmiotową kontrolę przeprowadzono. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie stwierdziło uszkodzeń urządzeń melioracji wodnych w obszarze ww. skrzyżowania wskazało, że w tym obszarze naturalne warunki wodne zostały zaburzone z powodu występujących różnic wysokości, pomiędzy drogą, na której tworzy się zastoisko wodne, a hałdami nawiezionej ziemi na gruntach sąsiednich. Powstała różnica wysokości terenu nie pozwala na zachowanie pierwotnych stosunków wodnych oraz spływu powierzchniowego wód opadowych.

Gmina Dobra planuje spotkanie z właścicielami działek, przylegających do obszaru, na którym tworzy się zastoisko wodne, celem uzgodnienia najlepszego dla mieszkańców rozwiązania zaistniałego problemu. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia z właścicielami wskazanych działek, przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne i wydane będą odpowiednie nakazy, wynikające z art. 234 ustawy prawo wodne.

WÓJT
Teresa Dera

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. a'a

Dagmara Królak, tel.: 91 311 36 92